

КОМБИНАТ ПИТАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 30

ИНН - 5038110971 КПП - 503801001, Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

р/с 40702810803030000189, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

тел. (495) 993-41-70, E-mail: info@mosoblkp.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Комбинат питания»

«11» января 2021 г.



Клоков В.Е. Клоков В.Е.

Инструкция

по охране труда при эксплуатации взбивальной машины

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по эксплуатации взбивальной машины допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по ее обслуживанию и технике безопасности.

1.2. Лица, допущенные к эксплуатации, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха.

1.3. При эксплуатации машины возможно действие следующих опасных факторов:

- поражение электрическим током;
- неисправности изоляции и заземления;
- механические повреждения движущими частями машины.

1.4. Лица, эксплуатирующие машину должны знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить администрации Техникума.

1.6. В процессе эксплуатации персонал должен соблюдать правила личной гигиены, содержать рабочее место в чистоте.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего

трудового распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной проверки знаний

норм и правил по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить отсутствие внешних повреждений машины, исправность сигнальных приборов, тумблеров, переключателей.

2.2. Убедиться в целостности розеток, электрокабеля.

2.3. Проверить правильность сборки сменного механизма и надежность его крепления в горловине привода.

2.4. Бачок взбивального механизма устанавливают на кронштейн. На рабочем валу с помощью соединительной муфты закрепляют нужный взбиватель. Между взбивателем и дном бочка устанавливают зазор не менее 5 мм. После этого, убедившись в том, что взбиватель не касается стенок и дна бачка (для этого крышку планетарного механизма

КОМБИНАТ ПИТАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 30

ИНН - 5038110971 КПП - 503801001, Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

р/с 40702810803030000189, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

тел. (495) 993-41-70, E-mail: info@mosoblkp.ru

вручную поворачивают на 360%), с помощью коробки или вариаторов скоростей устанавливают нужную скорость.

2.5. В месильный бачок заливают предварительно охлажденные продукты и включают машину.

2.6. Бачок не следует заполнять до краев, так как при взбивании объем смеси увеличится.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включить автоматический выключатель и нажать на кнопку «Пуск».

3.2. Следует помнить, что при переключении скоростей концевой переключатель отключает электродвигатель.

3.3. Запрещается изменять скорость вращения взбивателя. В этом случае механизм останавливают, изменяют скорость вращения взбивателя и вновь включают. При работе необходимо совмещать скорость взбивания с наименованием продукта, находящегося в машине.

3.4. Запрещается добавлять продукты в машину.

3.5. Запрещается снимать бачок и взбиватели до полной остановки машины или механизма.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. После переработки всех продуктов необходимо:

- нажать кнопку «Стоп» и обесточить машину автоматическим выключателем;
- включить механизм перемещения;
- опустить бак;
- снять взбиватель;
- выгрузить содержимое бака;
- произвести санитарную обработку машины, загрузочного приспособления и рабочих органов.

4.2. Порядок санитарной обработки машины:

- снять с машины приспособление и рабочие органы;
- очистить их от продуктов;
- промыть горячей водой до полного удаления остатков продукта и просушить;
- комбинированные ножи очистить при помощи прочистки;
- очистить рабочую камеру машины от продуктов;
- промыть теплой водой и протереть чистой ветошью;
- протереть поверхность машины мягкой влажной, а затем сухой ветошью;
- уложить рабочие органы и принадлежности на свои места.

4.3. Промывка струйным обмывом корпуса машины ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4.4. Бережно обращайтесь с рабочими органами, не бросайте их и не стучите по ним металлическими предметами. Во избежание появления забоин и преждевременного вывода их из строя.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При появлении неисправности в работе машины, искрения, нарушения изоляции проводов или обрыве заземления прекратить работу и сообщить администрации Техникума.

Работу продолжить только после устранения неисправности.

КОМБИНАТ ПИТАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 30

ИНН - 5038110971 КПП - 503801001, Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

р/с 40702810803030000189, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

тел. (495) 993-41-70, E-mail: info@mosoblkp.ru

5.2. В случае загорания машины немедленно отключить ее от электрической сети, пламя тушить только порошковым огнетушителем.

5.3. При несчастном случае пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, довести до сведения администрации Техникума и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.